

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧИ В МОРОЗ



Проверьте и при необходимости отремонтируйте печь перед эксплуатацией.



Перед дверцей печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50x70 см.



В большой мороз печку лучше топить несколько раз за день понемногу, чем один раз в сутки, но докрасна.



Топку печи прекращайте не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.



Золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 м от строений.



Ни в коем случае



не топите печь с открытыми дверцами



не оставляйте печи без присмотра и не поручайте следить за топящимися печами детям



не растапливайте печь бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями



не сушите и не складировать на печах дрова, одежду и другие горючие материалы и вещества

Источник: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

© Инфографика

